

Faurbo Vandværk
Lindebjergvej 8, Faurbo
4460 Snertinge
Att.: Erik Larsen
Rapportnr.: AR-17-CA-00607783-01
Batchnr.: EUDKVE-00607783
Kundenr.: CA0004023
Modt. dato: 03.11.2017

Analyserapport

Prøvested: Faurbo Vandværk DGU 197.319 - V20002000 / 4301002002
DGU-nr: 197.319
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 03.11.2017 kl. 09:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VEK
Analyseperiode: 03.11.2017 - 09.11.2017

Prøvemærke: Fra boring.

| Lab prøvenr: | 80503706 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | ⊘)Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------------------------------|----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| Chloridazon | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 10 |
| Chloridazon, desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 15 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Faurbo Vandværk, Dieter Steffen, Lindebjergvej 5, Faurbo, 4460 Snertinge
 Kalundborg Kommune, Badevand, Kopimodtager drikkevand, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

09.11.2017

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse